

# Handarbeitsplatz

## mit Teilautomatisierung

Einfach muss nicht gleich einfach sein! Unsere kompakteste Variante, möglichst viele Schweißpunkte auf engstem Raum unterzubringen, sind die höhenverstellbaren Handarbeitsplätze. Selbstverständlich müssen Sie hierbei nicht auf Wechselwerkzeuge und den Bedienkomfort der großen Maschinen verzichten.



### **mobil**

Um die Produktion von einem Ort zum anderen zu verlagern, brauchen Sie nur wenige Handgriffe. Das Einzige, was sie benötigen, ist ein ebener und tragfähiger Untergrund sowie die optionalen Lenkrollen.



### **ergonomisch**

Wechseln Sie einfach auf Knopfdruck von einem Sitz- in einen Steharbeitsplatz. Der Arbeitstisch ist in der Höhe stufenlos von 750 bis 1100 mm verstellbar. Programmierbare Speicherplätze merken sich Ihre beliebtesten Positionen.



### **kompakte Ventiltechnik**

Exakt auf die Anwendung zugeschnittene Ventiltechnik. Nach Bedarf mit einfachen Handreglern, oder aber auch mit hocheffizienten Proportional-Druckreglern.



### **grenzenlose Technologie**

Ultraschall, Heizstempel, Power-Air-Welding, ...  
Bei einer Baubreite des Arbeitstisches von bis zu 1500mm, sind den Schweißverfahren keine Grenzen gesetzt, solange es die Geometrie der zu schweißenden Teile zulässt.